

WPŁYNEŁO

dnia 08.03.2017 r.

IZNR.5183.65.2016.ak

Olsztyn, dnia 06.03.2017 r.

WOJEWÓDZKI URZĄD
OCHRONY ZABYTKÓW
W OLSZTYNIE
10-076 Olsztyn, ul. Podwale 1
tel. 89 521 85 30, fax 89 521 85 49

Zespół Szkół Nr 1
im. Mikołaja Kopernika
ul. Wyzwolenia 11
13-240 Iłowo-Osada

Odpowiadając na pismo z dnia 23.02.2017 r. (data wpływu: 27.02.2017 r.) w sprawie odstąpienia od wydanych zaleceń konserwatorskich dotyczących wymiany istniejącego pokrycia dachowego na budynku przy ul. Wyzwolenia 11 w miejscowości Iłowo-Osada, znak: IZNR.5183.840.2016.ak z dnia 26.01.2017 r., **Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Konserwator Zabytków** informuje, iż uwzględniając wyjaśnienia Wnioskodawcy, w oparciu o art. 27 w/w ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, wydaje następujące zalecenia konserwatorskie:

Zgodnie z zasadami ochrony konserwatorskiej, wszelkie działania inwestycyjne przy obiekcie historycznym, należy podporządkować zasadzie maksymalnego poszanowania pierwotnej substancji oraz **oryginalnych elementów wystroju i wyposażenia budynku. Ponadto, podczas prac remontowych w w/w obiekcie, należy się kierować regułą kontynuacji tradycyjnych materiałów i technologii oraz zachowaniem oryginalnej substancji zabytku.** Zatem, założeniem prac remontowych powinno być (po wcześniejszym dokonaniu wartościowania istniejących nawarstwień) **przywrócenie, bądź spotęgowanie, pełnych walorów estetycznych i wartości historycznej oraz naukowej zabytku.**

Remont dachu należy wykonać w sposób zabezpieczający zabytek przed uszkodzeniem i rozwojem ewentualnych procesów niszczących, w tym przewidzieć wymianę zniszczonych elementów deskowania, łączenia dachu.

Należy zachować tradycyjny wygląd obróbek blacharskich, w tym orynnowania i rur spustowych, tzn. stosować blachę ocynkowaną lub tytanowo-cynkową.

Ze względu na powstałe wskutek zniszczeń wojennych przekształcenia bryły przedmiotowego budynku, dopuszcza się, w celu jego zabezpieczenia, wymianę pokrycia **wtórnej konstrukcji dachowej** na nowe z blachy tytanowo-cynkowej patynowanej, układanej na rąbek stojący bądź też papy w kolorze czarnym lub grafitowym.

Nie mniej jednak, z konserwatorskiego punktu widzenia, docelowo należy dążyć do przywrócenia historycznej bryły przedmiotowego budynku, tj. wysokiego dachu dwuspadowego pokrytego dachówką esówką, dekoracyjnych szczytów oraz facjatki nad istniejącym wykuszem w oparciu o dostępne źródła ikonograficzne.

a/a

ZASTĘPCA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO
WOJEWÓDZKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW
Andrzej *Michczyński*