

DOKUMENTACJA TECHNICZNA

Rodzaj opracowania: Projekt robót remontowych

Obiekt: Pomnik ku czci więźniów obozu w Działdowie rozstrzelanych przez hitlerowców w lesie białuckim

Inwestor: Urząd Gminy Iłowo Osada

Adres: Białuty działka w lesie nr 1/40
Gm. Iłowo

Autor opracowania: t.b. Jan Andrzej Walasek
zam. Działdowo ul. Broniewskiego 2
upr. NB 8386/28/78


mgr Jan Andrzej Walasek
upr. NB 8386/28/78



Działdowo, marzec 2017

Zawartość opracowania

1. Dokumenty formalno-prawne
2. Opis techniczny stanu istniejącego.
3. Inwentaryzacja budowlana stanu istniejącego
 - Obecne zagospodarowanie terenu rys. nr 1
 - Widok frontowy rys. nr 2
 - Widok z boku rys. nr 3
4. Dokumentacja fotograficzna stanu istniejącego
 - zestaw fotografii - 6 stron
5. Opis robót remontowych
6. Rysunki
 - projektowane zagospodarowanie rys. nr 4
 - cokół z obeliskiem rys. nr 5
 - widok frontowy rys. nr 6
7. Tablice – załączniki fotograficzne – 2 strony

**Urząd Gminy Iłowo – Osada**

ul. Wyzwolenia 5

13-240 Iłowo - Osada

Nawiązując do wniosku z dnia 07.02.2017 r. (data wpływu: 09.02.2017 r.) o wydanie zaleceń konserwatorskich dla remontu pomnika ku czci więźniów obozu w Działdowie, rozstrzelanych w latach 1941-1943, znajdującego się na cmentarzu w Lesie Białuckim, gm. Iłowo – Osada, działka nr 1/40, w oparciu o art. 27 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tj. DzU z 2014 r., poz. 1446, z późn. zmianami), **Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Konserwator Zabytków** określa następujące zalecenia konserwatorskie:

1. Cmentarz wojenny wraz z pomnikiem został ujęty w gminnej ewidencji zabytków prowadzonej na podstawie art. 22 ust 4 w/w ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. W związku z tym mają zastosowanie zapisy ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz przepisy odrębne, w tym ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tj. DzU z 2016 r., poz. 290, z późn. zmianami).
2. Zgodnie z art. 5 w/w ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami właściciel lub posiadacz zabytku, w ramach sprawowanej nad zabytkiem opieki, jest zobowiązany do: naukowego badania i dokumentowania zabytku, prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku oraz korzystania z zabytku w sposób zapewniający trwałe zachowanie jego wartości. W przedmiotowym przypadku oznacza to m.in. konieczność dostosowania zakresu i sposobu prowadzenia robót budowlanych i prac konserwatorskich, w tym materiałów przewidzianych do wykorzystania do walorów zabytkowych obiektu, ze względu na które w/w obiekt został ujęty w ewidencji zabytków.
3. Pomnik znajdujący się w Lesie Białuckim, w miejscu tragicznych zdarzeń, poświęcony „Ofiarom Hitlerowskich Zbrodni” to niewątpliwie szczególne miejsce, które należy chronić ze względu na wartość historyczną i naukową, która jest uzależniona od wiarygodności obiektu jako źródła wiedzy.

Obecny pomnik, zaprojektowany w latach 50. XX w. przez p. Bolesława Wolskiego (m.in. architekta, plastyka, członka Szarych Szeregów i żołnierza Armii Krajowej) **posiada przemyślaną formę, kompozycję** (istotne dla kompozycji są szczegółowo opracowane detale – zróżnicowane kolorystycznie płyty, wysokość stopni, wysunięcie płyt - dające efekt rytmiczności i światłocienowości) i dostosowany został do otoczenia krajobrazu oraz wykonany z materiałów typowych dla okresu swojego powstania.

W związku z powyższym, pomimo iż proponowany marmur (jako nowa okładzina pomnika) znajduje swoje szerokie zastosowanie w budownictwie, należałoby zachować istniejące płyty lastrykowe. Lastryko jest materiałem odpornym na promieniowanie UV, ścieranie oraz dość wytrzymałe na działanie czynników atmosferycznych, dlatego też doskonale nadaje się do zastosowań zewnętrznych.

Działdowo, 30.03.2017

OŚWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z późn. zmianami)

Oświadczam, że projekt budowlany remontu pomnika ku czci więźniów obozu w Działdowie

usytuowanego w lesie białuckim na działce nr 1/40

dla:

Urzędu Gminy

Iłowo – Osada, ul. Wyzwolenia 5

został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.


mgr Jan Andrzej Wdłasek
upr. NB 8386/28/78

Nr ewidencyjny IB.3306/28/78

STWIERDZENIE POSIADANIA PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie

Na podstawie art. 18 ust. 5 i art. 57 ust. 3 ustawy z dnia 24 października 1974 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 38, pozycja 229) oraz § 2 ust.1 p.2 i ust.2 p.2 § 5 ust.1 p.2 i ust.2 § 6 ust.3 § 7 § 13 rozporządzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46).

STWIERDZAM

że Obywatel JAN ANDRZEJ WALASEK

technik budowlany w zakresie gospodarki budynkami miejskimi

urodzony(a) dnia 15.10.1951 r. w Mławie

posiada przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnej funkcji
projektanta i kierownika budowy i robót

w specjalności konstrukcyjno - budowlanej


Obywatel JAN ANDRZEJ WALASEK

jest upoważniony:

- 1/ do sporządzania projektów w zakresie rozwiązań konstrukcyjno-budowlanych budynków i innych budowli - o powszechnie znanych rozwiązaniach konstrukcyjnych i schematach technicznych, z wyłączeniem linii, węzłów i stacji kolejowych, dróg oraz lotniskowych dróg startowych i manipulacyjnych, mostów, budowli hydrotechnicznych i melioracji wodnych,
- 2/ do sporządzania w budownictwie osób fizycznych projektów w zakresie rozwiązań architektonicznych:
 - a/ budynków inwentarskich i gospodarczych, adaptacji projektów typowych i powtarzalnych innych budynków oraz sporządzania planów zagospodarowania działki związanych z realizacją tych budynków,
 - b/ budowli nie będących budynkami,
- 3/ do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robót, kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementów budowlanych oraz oceniania i badania stanu technicznego w zakresie wszelkich budynków i innych budowli o powszechnie znanych rozwiązaniach konstrukcyjnych, z wyłączeniem linii, węzłów i stacji kolejowych, dróg oraz lotniskowych dróg startowych i manipulacyjnych, mostów, budowli hydrotechnicznych i melioracji wodnych.



Z up. Wojewoły
Z-ca DYREKTORA
d/s Planowania Przestrzennego
Ciechanów, dnia 19... r.



Zaświadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-3IB-6KK-IRX *

Pan Jan Andrzej Walasek o numerze ewidencyjnym WAM/BO/2825/01
adres zamieszkania ul. Broniewskiego 2, 13-200 Działdowo
jest członkiem Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Niniejsze zaświadczenie jest ważne do dnia 2017-06-30.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-03-06 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczący Rady Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Opis techniczny

I. Dane ogólne.

Inwestor	- Urząd Gminy w Iłowie
Przedmiot opracowania	- Projekt remontu pomnika w Lesie Białuckim Gmina Iłowo Osada
Adres	- Las w Białutach działka nr 1/40 Gm. Iłowo-Osada
Autor opracowania	- Jan Andrzej Walasek Działdowo ul. Broniewskiego 2

II. Podstawa opracowania.

1. Zlecenie Urzędu Iłowo – Osada
2. Uzgodnienia z inwestorem
3. Wytyczne Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Olsztynie.
4. Wizja lokalna i inwentaryzacja stanu istniejącego.

III. Sytuacja

Pomnik, który znajduje się na polanie w Lesie Białuckim, upamiętnia ofiary pomordowanych przez Hitlerowców więźniów obozu w Działdowie.

Pomnik pobudowano w 1955 roku wg projektu architekta Bolesława Wolskiego. Odnowienia dokonano w 1988 roku.

Obecny stan pomnika wymaga kolejnego remontu, w związku z tym zostało przygotowane niniejsze opracowanie.

IV. Opis stanu istniejącego

Od drogi polnej prowadzi do pomnika aleja utwardzona z założonymi krawężnikami betonowymi.

Na początku alei usytuowano tablicę informacyjną przybliżającą historię miejsca w języku polskim i angielskim.

1. Obelisk.

Głównym elementem jest betonowy obelisk typowy dla oznaczenia miejsc pamięci w okresie powojennym. Jest to prostopadłościan ze skośną ścianą frontową, na której wymodelowany jest stylizowany krzyż grecki z tarczą w centrum.

Na tarczy wyryty napis: „OFIAROM HITLEROWSKICH ZBRODNI W HOŁDZIE SPOŁECZEŃSTWO MAZUR I WARMII W X-TA ROCZNICE WYZWOLENIA”

Pod krzyżem belka a na jej dolnym rancie wyryta data „1955 R”

Na dole obelisku nakładka marmurowa a na niej wykuty napis: „ODNOWIONO W 70-TĄ ROCZNICĘ ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI SPOŁECZEŃSTWO GMINY IŁOWO I ZIEMI CIECHANOWSKIEJ 1988 r.”

Obelisk ustawiony jest na betonowej płycie grubości 10 cm.

Opis stanu technicznego

Element główny i podstawa pomalowane na biało z widocznymi kolejno nakładanymi powłokami malarskimi. O powierzchni nierównej ze względu na pozostałości nieusuniętych warstw spodnich.

Tabliczka marmurowa na dole z wykwitami rdzawo-brązowymi.

Jakość graficzna napisów na niskim poziomie litericznym.

2. Cokół (platforma)

Obelisk ustawiony jest na dwupoziomowej platformie (cokole), na którą prowadzi schodki.

Wymiary wyższego poziomu bez nawisu: 463 x 462 cm, wys. 33 cm

Wymiary niższego poziomu bez nawisu: 620 x 620 cm, wys. 43 cm

Od strony frontowej znajdują się schody.

Cała platforma i schody obłożone są płytkami lastryco 30 x 30 x 3

Opis stanu technicznego.

Płytki lastryco zużyte, wielu miejscach wymieniane i uzupełniane ubytki.

3. Nawierzchnie

Wokół cokołu ułożona opaska z dwóch pasów płyt piaskowca 50 x 50 x 5. Na dojeściu (przed schodami) i obramowanie przy zniczach z płyt piaskowca (jak opaska) tylko o wymiarach 30 x 30.

Opis stanu technicznego.

Płyty 50 x 50 i płyty 30 x 30 wykazują ślady zużycia jak pęknięcia, wżery, uszkodzone ranty. Poza tym płyty mają zróżnicowane odcienie, wykwity i zawilgocenie.

Teren, na którym usytuowano pomnik jest obramowany obrzeżami trawnikowymi.

Wymiary terenu na którym znajduje się pomnik: 12,20 m x 14,70 m
Powierzchnia poza płytami gruntowa, utwardzona.

Opis stanu technicznego

Ogólny stan obramowania z obrzeż dobry, choć na powierzchni pojawia się mursz i zabrudzenia.

4. Pozostałe elementy związane z pomnikiem.

Od strony wejściowej, po bokach ustawione są znicze metalowe. Z tyłu na środku (poza obramowaniem z krawężników) usytuowany jest krzyż drewniany obsadzony w konstrukcji stalowej i fundamencie betonowym.

Symetryczne dwa maszty drewniane na flagi.

Opis stanu technicznego poszczególnych elementów.

Niedawno prawdopodobnie w czasie wycinki drzew został uszkodzony jeden ze zniczy (po lewej stronie). Uszkodzenie polega na powyginaniu nóg z blachy.

Krzyż odnowiony jest w dobrym stanie.

Maszty na flagi usytuowane są blisko drzew. Flagi znajdują się w konarach drzew.

5. Inne elementy na działce.

Poza pomnikiem na terenie działki znajduje się wiata drewniana z dachem dwuspadowym i posadzką z okraglaków drewnianych na sztorc. Obiekt wykorzystywany jest na obrzędy religijne.

Wewnątrz znajduje się stół i ławy drewniane.

Między pomnikiem i wiatą po lewej stronie ustawiono płytę nagrobkową - betonowy odlew pomalowany na biało przedstawiający Jezusa upadającego pod krzyżem.

6. Informacja

Przy drodze z Iłowa do Białut ustawiony jest znak kierunkowy z danymi informacyjnymi dotyczącymi miejsca masowych mordów dokonywanych przez Hitlerowców.

Na skraju drogi przy dojściu do pomnika jest tablica z danymi historycznymi dotyczącymi tego miejsca w języku polskim i angielskim.